

Uddeholm

Mirrax[®] 40

© UDDEHOLMS AB

Diese Broschüre und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und vermitteln nur allgemeine Informationen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie können nicht als Garantie ausgelegt werden, weder für die spezifischen Eigenschaften der beschriebenen Produkte, noch für die Eignung für die als Beispiel genannten Anwendungsmöglichkeiten.

Klassifiziert gemäß EU-Richtlinie 1999/45/EC

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern zur Material Sicherheit („Material Safety Data Sheets“).

Ausgabe 2, 04.2016



ALLGEMEINES

Uddeholm Mirrax 40 ist ein umgeschmolzener korrosionsfreier Werkzeugstahl, der auf 40 HRC vorvergütet ist. Uddeholm Mirrax 40 wird durch das Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren (ESU) produziert – ein zusätzlicher Schritt bei der Stahlherstellung, der einen sehr reinen Stahl mit niedrigem Schwefeleinschluss (max. 0,003 %) und niedrigem Einschluss nicht-metallischer Elemente hervorbringt. Dadurch kann mit Uddeholm Mirrax 40 eine sehr hohe Oberflächengüte durch Polieren erzielt werden. Uddeholm Mirrax 40 wird durch folgende Merkmale charakterisiert:

- exzellente Zerspanbarkeit
- exzellente Polierbarkeit
- exzellente Duktilität und Zähigkeit
- gleichmäßige Härte, selbst bei großen Abmessungen
- guter Widerstand gegen Eindrücke
- gute Korrosionsbeständigkeit

Durch die Kombination dieser Eigenschaften entsteht ein Stahl mit einer ausgezeichneten Gesamtleistung bei der Produktion. Der praktische Nutzen der guten Korrosionsbeständigkeit kann wie folgt zusammengefasst werden.

• **Weniger Kosten bei der Wartung der Form**
Die Original-Oberfläche bleibt lange erhalten. Das führt zu einem längeren Einsatz der Form mit weniger Wartungsintervallen. Formen, die in feuchter Umgebung gelagert werden oder feuchten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, benötigen keinen besonderen Schutz.

• **Geringere Produktionskosten**
Da die Kühlkanäle weniger von Korrosion betroffen sind als bei herkömmlichem Formstahl, sind die Wärmeleiteigenschaften und dadurch die Effektivität der Kühlung während der gesamten Lebensdauer der Form gleichbleibend, was wiederum gleichmäßige Zykluszeiten garantiert. Uddeholm Mirrax 40 wird im vorvergüteten Zustand ausgeliefert. Die dadurch entstehenden Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen.

- Kein Risiko bei der Härtung
- Keine Kosten für die Härtung

- Zeitersparnis, d. h. kein Warten auf die Wärmebehandlung
- Niedrigere Werkzeugkosten (d. h. kein Verzug, der begradigt werden muss)
- Änderungen können leicht durchgeführt werden

Zusätzlich führt die Kombination aus hoher Härte und guter Zähigkeit zu einer Form mit einem guten Widerstand gegen Eindrücke und minimiert das Risiko eines unerwarteten Ausfalls. Das Ergebnis ist eine sichere Form mit einer langen Standzeit.

	C	Si	Mn	Cr	Mo	V
Richtanalyse %	0,1	0,3	2,5	3,0	0,3	1,0
Lieferzustand	360–400 HB					
Farbkennzeichnung	Blau					

ANWENDUNGSBEREICHE

- Spritzgussformen für korrodierende und nicht-korrodierende Kunststoffe
- Kunststoffformgebung von Produkten mit hohen Anforderungen an die Oberfläche (z. B. Fassungen und Gehäuse für Fernseher oder Computer)
- Blasformen von korrosiven Kunststoffen oder von transparenten Produkten mit hohen Anforderungen an die Oberfläche (z. B. PET-Flaschen)
- Matrizen für die Extrusion
- Konstruktionsteile

EIGENSCHAFTEN

PHYSIKALISCHE DATEN

Temperatur	20 °C	200 °C	400 °C
Dichte kg/m ³	7.700	-	
Elastizitätsmodul MPa	215.000	210.000	195.000
Wärmeausdehnungskoeffizient von 20°C bis... 1/°C	-	12,4 x 10 ⁻⁶	11,4 x 10 ⁻⁶
Wärmeleitfähigkeit W/m °C	-	20	215
Spezifische Wärme J/kg°C	460	-	

* Die Wärmeleitfähigkeit ist schwierig zu bestimmen. Die Abweichung kann bis zu ±15 % betragen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

ZUGFESTIGKEIT

Alle Proben wurden von einem Stab mit der Abmessung 508 x 306 mm genommen, Härte 360 HB.

Prüftemperatur	20 °C	200 °C
Streckgrenze, Rp0,2 MPa	1020	930
Zugfestigkeit, Rm MPa	1150	1060
Dehnung, %	35	38
Einschnürung, %	13	11

DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit, Rc0,2 MPa	1100
----------------------------	------

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Formen aus Uddeholm Mirrax 40 haben eine gute Beständigkeit gegen Rostbildung durch feuchte Arbeits- und Lagerbedingungen und beim Formen von korrosiven Kunststoffen unter normalen Produktionsbedingungen.

WÄRMEBEHANDLUNG

Uddeholm Mirrax 40 ist für den Gebrauch im Lieferzustand vorgesehen, d. h. gehärtet und angelassen auf 360–400 HB. Sollte der Stahl eine höhere Härte benötigen und deshalb wärmebehandelt werden, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen.

WEICHLÜHEN

Schützen Sie den Stahl vor Entkohlung und Oxidation und wärmen Sie ihn auf 780 °C durch. Um 10 °C die Stunde kühlen bis auf 600 °C, dann frei an der Luft abkühlen.

SPANNUNGSARMLÜHEN

Nach der Grobzerspannung sollte das Werkzeug auf max. 550 °C durchgewärmt und dann 2 Stunden auf dieser Temperatur gehalten werden. Dann frei an der Luft abkühlen.

HÄRTEN

Anmerkung: Es wird empfohlen, vor dem Härten weichzuglühn.

Vorwärmtemperatur: 500–600 °C

Austenitisierungstemperatur: 1000–1025 °C, normalerweise 1020 °C

Der Stahl sollte auf Austenitisierungstemperatur durchgewärmt werden und auf dieser Temperatur für 30 Minuten gehalten werden.

Während des Austenitisierens muss das Werkzeug vor Entkohlung und Oxidation geschützt werden.

ABSCHRECKMITTEL

- Vakuum mit ausreichendem Überdruck
- Gebläseluft

Um optimale Eigenschaften zu erzielen, sollte das Abschrecken so schnell wie möglich erfolgen, solange der Verzug dabei akzeptabel bleibt. Das Werkzeug sollte sofort angelassen werden, sobald eine Kerntemperatur von 50–70 °C erreicht ist.


ANLASSEN

Die Anlasstemperatur können Sie entsprechend der gewünschten Härte dem nachfolgenden Anlassdiagramm entnehmen.

Es sollte mindestens zweimal angelassen werden mit einer Zwischenkühlung auf Raumtemperatur. Die niedrigste Anlasstemperatur beträgt 250 °C, die Mindesthaltedauer mindestens 2 Stunden.

ANLASSDIAGRAMM

Die Anlasskurve ist ein Richtwert.



Obige Anlasskurven erhält man nach Wärmebehandlung von Proben mit einer Größe von 15 x 15 x 40 mm, Abkühlung unter Umluft. Nach der Wärmebehandlung von Werkzeugen und Matrizen ist aufgrund von Faktoren wie der tatsächlichen Werkzeuggröße und den Wärmebehandlungsparametern eine geringere Härte zu erwarten.

EMPFOHLENE SCHNITT-DATEN

Die nachfolgenden Schnittdaten sind als Richtwerte zu verstehen und müssen den jeweiligen örtlichen Voraussetzungen angepasst werden. Die empfohlenen Schnittdaten in den nachfolgenden Tabellen gelten für Uddeholm Mirrax 40, Härte ungefähr 380 HB.

DREHEN

Schnittparameter	Drehen mit Hartmetall		Drehen mit Schnellarbeitsstahl Schichten
	Schruppen	Schichten	
Schnittgeschwindigkeit (v_c) m/Min.	80-130	130-180	10-15
Vorschub (f) mm/U	0,2-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3
Schnitttiefe (a_p), mm	2-4	0,5-2	0,5-3
Bearbeitungsgruppe ISO	P20-P30 beschichtetes Hartmetall	P10 beschichtetes Hartmetall oder Cermet	-

BOHREN

SPIRALBOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL

Bohrerdurchmesser, Ø mm	Schnittgeschwindigkeit (v_c), m/Min.	Vorschub, (f) mm/U
- 5	10-12*	0,05-0,15
5-10	10-12*	0,15-0,20
10-15	10-12*	0,20-0,25
15-20	10-12*	0,25-0,30

*Für beschichtete Schnellarbeitsstähle $v_c = 16-18$ m/Min.

HARTMETALLBOHREN

Schnittparameter	Bohrertyp		
	Wendeschneidplatten	Vollhartmetall	Kühlkanalbohrer mit Hartmetallschneide ¹⁾
Schnittgeschwindigkeit (v_c) m/Min.	100-120	80-100	70-80
Vorschub (f) mm/U	0,05-0,25 ²⁾	0,10-0,25 ³⁾	0,15-0,25 ⁴⁾

¹⁾ Bohrer mit einer auswechselbaren oder einer angelöteten Hartmetallschneide

²⁾ Vorschub für Bohrerdurchmesser 20-40 mm

³⁾ Vorschub für Bohrerdurchmesser 5-20 mm

⁴⁾ Vorschub für Bohrerdurchmesser 10-20 mm

FRÄSEN

PLAN- UND ECKFRÄSEN

Schnittparameter	Fräsen mit Hartmetall	
	Schruppen	Schichten
Schnittgeschwindigkeit (v_c) m/Min.	80-120	120-150
Vorschub (f_z) mm/Zahn	0,2-0,4	0,1-0,2
Schnitttiefe (a_p) mm	2-5	-2
Bearbeitungsgruppe ISO	P20-P40 beschichtetes Hartmetall	P10 beschichtetes Hartmetall oder Cermet

SCHAFTFRÄSEN

Schnittparameter	FRÄSERTYP		
	Vollhartmetall	Fräser mit Wendeschneidplattenbohrer	Schnellarbeitsstahl
Schnittgeschwindigkeit (v_c) m/Min.	60-100	80-120	20-25 ¹⁾
Vorschub (f_z) mm/Zahn	0,03-0,20 ²⁾	0,08-0,20 ²⁾	0,05-0,35 ²⁾
Bearbeitungsgruppe ISO	-	P15-P30	-

¹⁾ Für beschichtete Schnellarbeitsstähle $v_c = 25-30$ m/Min.

²⁾ Abhängig von radialer Schnitttiefe und von Fräserdurchmesser

SCHLEIFEN

Allgemeine Schleifscheibenempfehlungen sind in der folgenden Tabelle zu finden. Weitere Informationen können der Uddeholm-Druckschrift „Schleifen von Werkzeugstahl“ entnommen werden.

Schleifverfahren	Schleifscheibenempfehlung
Umfangschleifen	A 46 HV
Stirnschleifen (Segment)	A 36 GV
Außenrundscheifen	A 60 KV
Innenrundscheifen	A 60 IV
Profilschleifen	A 120 JV

FUNKENEROSIVE BEARBEITUNG

Falls ein Funkenerodieren im Lieferzustand durchgeführt wird, sollte das Werkzeug einmal zusätzlich auf etwa 550 °C angelassen werden. Wenn der Stahl im Werkzeug erneut wärmebehandelt wird, sollte das Werkzeug nach dem Funkenerodieren auf 25 °C unter der früheren Anlasstemperatur angelassen werden. Es wird empfohlen, die Randschicht durch Polieren oder Läppen zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Funkenerodieren von Werkzeugstählen“.

SCHWEISSEN

Beim Schweißen von Werkzeugstahl lassen sich gute Ergebnisse erzielen, wenn sorgfältig gearbeitet wird und entsprechende Vorkehrungen wie Vorwärmen, Wärmebehandeln nach dem Schweißen, Vorbereiten der Schweißnaht, Auswahl des geeigneten Schweißzusatzwerkstoffs sowie des geeigneten Schweißverfahrens usw. getroffen werden. Für beste Ergebnisse nach dem Polieren und Fotoätzen sollen Zusätze mit einer zum Werkzeugstahl passenden chemischen Zusammensetzung gewählt werden

Schweißmethode	WIG
Arbeitstemperatur	keine
Schweißzusatzwerkstoff	STAVAX TIG-WELD
Härte nach dem Schweißen	54-56 HRC
Wärmebehandlung nach dem Schweißen	Anlassen bei 560°C, 2 Stunden

Kleine Reparaturen können bei Raumtemperatur vorgenommen werden.

LASERSCHWEISSEN

Zum Laserschweißen sind Uddeholm Stavax Laser-Schweißzusätze erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in den Uddeholm-Druckschriften „Uddeholm Laser-Schweißzusätze“ oder „Schweißen von Werkzeugstahl“.

FOTOÄTZUNG


Uddeholm Mirrax 40 verfügt über ein homogenes Gefüge mit sehr wenig Einschlüssen. Aufgrund dieses hohen Reinheitsgrades ist dieser Stahl für das Fotoätzen gut geeignet. Alle führenden Firmen, die Fotoätzarbeiten ausführen, kennen das spezielle Verfahren, das aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit von Uddeholm Mirrax ESR angewandt werden muss. Weitere Informationen können Sie der Uddeholm-Broschüre „Fotoätzung von Werkzeugstahl“ entnehmen

POLIEREN

Uddeholm Mirrax 40 besitzt in gehärtetem und angelassenem Zustand eine sehr gute Polierbarkeit. Im Vergleich zu anderen Formenstählen von Uddeholm sollte eine etwas andere Poliertechnik angewandt werden. Das Grundprinzip besteht darin, beim Feinschleifen/Polieren in kleineren Schritten vorzugehen und mit dem Polieren nicht an einer zu rauen Oberfläche zu beginnen. Außerdem ist es wichtig, den Poliervorgang sofort zu beenden, wenn der letzte Kratzer der zuvor verwendeten Körnung entfernt worden ist. Ausführlichere Informationen über Poliertechniken finden Sie in der Uddeholm Druckschrift „Polieren von Werkzeugstahl“.

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen über Auswahl, Wärmebehandlung, Anwendungsbereiche und Verfügbarkeit der Uddeholm Werkzeugstähle wenden Sie sich bitte an die Uddeholm Verkaufsniederlassung in Ihrer Nähe. Wir helfen Ihnen gerne. Sie finden uns natürlich auch im Internet unter www.uddeholm.de.



Netzwerk der Extraklasse

Uddeholm ist auf allen Kontinenten tätig. Deshalb können wir Sie mit qualitativ hochwertigem, schwedischem Werkzeugstahl versorgen und vor Ort betreuen - ganz gleich, wo Sie sich befinden. Wir sichern unsere Position als weltweit führender Anbieter von Werkzeugstählen.

Uddeholm ist der weltweit führende Anbieter von Werkzeugstahl. Diese Position haben wir erreicht, weil wir immer unser Bestes geben, um die tägliche Arbeit unserer Kunden zu erleichtern. Aufgrund langjähriger Erfahrung und intensiver Forschungsarbeit sind wir in der Lage, für jede Herausforderung bei der Werkzeugherstellung eine überzeugende Lösung zu finden. Dieser Anspruch ist hoch, aber unser Ziel ist so klar wie nie zuvor: Wir wollen Ihr Partner und Werkzeugstahllieferant Nr. 1 sein.

Die globale Ausrichtung unseres Unternehmens garantiert Ihnen, dass Sie immer und überall Werkzeugstahl in der gleichen, hohen Qualität erhalten. Wir haben ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Unser wichtigstes Ziel ist dabei, Ihr Vertrauen in eine langfristige Partnerschaft zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uddeholm.com