UDDEHOLM SVERKER® 21



Esta información se basa en nuestro presente estado de conocimientos y está dirigida a proporcionar información general sobre nuestros productos y su utilización. No deberá por tanto ser tomada como garantía de unas propiedades específicas de los productos descritos o una garantía para un propósito concreto.

Clasificado de acuerdo con la Directiva 1999/45/EC. Para más información, consultar nuestras «Hojas informativas de Seguridad del Material».

Edición: 7, 07.2012 La última edición revisada de éste catálogo es de la versión inglesa, la cual siempre está publicada en nuestra web www.uddeholm.com





SS-EN ISO 9001 SS-EN ISO 14001

UDDEHOLM SVERKER 21

LA COLUMNA VERTEBRAL DEL UTILLAJE PARA TRABAJO EN FRÍO

La calidad del acero se implantó alrededor de 1930 y se sigue manteniendo. El acero ledeburítico al 12% de cromo sigue siendo el acero para herramienta más utilizado en todo el mundo para los utiliajes de trabajo en frío.

PROPIEDADES

Uddeholm Sverker 21 es un acero para herramientas con una excelente resistencia al desgaste por abrasión, pero con una moderada resistencia a las roturas. Al ser la calidad habitual para aplicaciones en frío, ofrece muchas ventajas como la experiencia demostrada para todo tipo de tratamientos y procesado de herramientas. No obstante, el riesgo de la popularidad es que la calidad se utilice por costumbre en aplicaciones para las que sus propiedades no son completamente adecuadas. Normalmente para esos casos hay mejores alternativas como Uddeholm Sleipner, Uddeholm Caldie o Uddeholm Vanadis 4 Extra.

APLICACIONES

Las propiedades de Uddeholm Sverker 21 combinadas ofrecen un acero adecuado para la fabricación de utillaje de uso medio para aplicaciones en las que predomina el desgaste por abrasión y el riesgo de melladuras y grietas no sea muy alto, p. ej., para el troquelado y moldeado de materiales de trabajo más finos y resistentes.

Información general

Uddeholm Sverker 21 es un acero para utillajes con alto contenido de carbono y cromo, aleado con molibdeno y vanadio, caracterizado por:

- Alta resisténcia al desgaste
- Alta resisténcia a la compresión
- Buenas propiedades de temple tanto en núcleo como en superficie
- Excelente estabilidad en el temple
- Buena resisténcia al revenido

| Análisis típico % | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| | 1,55 | 0,3 | 0,4 | 11,3 | 0,8 | 0,8 |
| Normas | BD2, AFNOR Z160 CDV 12, AISI D2, | | | | | |
| equivalentes | WNr. 1.2379. | | | | | |
| Estado de suministro | Recocido blando hasta aprox. 210 HB | | | | | |
| Código de color | Amarillo/blanco | | | | | |

Aplicaciones

Uddeholm Sverker 21 se recomienda para fabricar utillajes que deban tener una resisténcia muy alta al desgaste, combinada con una tenacidad moderada (resistencia a los golpes). Además de las aplicaciones relacionadas en catálogo de Uddeholm Sverker 3, se utiliza para cortar materiales más gruesos y duros, y en herramientas de dar forma expuestas a esfuerzos de flexión y cargas de impacto.

Uddeholm Sverker 21 puede suministrarse en varios acabados, incluyendo el laminado en caliente, premecanizado o en acabado definitivo. También puede obtenerse en forma de barras huecas y anillos.

| Corte | Espesor del material | Dure materi <180 HRC | za del al (HB) >180 HRC |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Herramientas para: corte, corte fino, punzonado, doblado, cizallado, desbarbado | <3 mm 3–6 mm | 60–62 58–60 | 58–60 54–56 |
| Cizallas cortas para tral cuchillas para corte de cuchillas de molinos gra | 56–60 | | |
| Cizallas circulares | 58–60 | | |
| Herramientas de tronzado y (en caliente) desbarbado para piezas de forja (en frío) | | | 58–60 56–58 |
| Fresas para madera, esc | ariadoras, mar | ndrinos | 58–60 |

| Conformado | HRC |
|---|-------|
| Herramientas para: Doblar, acuñar, embutición profunda, repujado y conformado por estirado | 56–62 |
| Troqueles de acuñar en frío | 56–60 |
| Sufrideras para prensado en frío | 58–60 |
| Estampas para prensado en frío | 56–60 |
| Laminadores para tubos y laminado de secciones, laminadores planas | 58–62 |
| Sufrideras para el conformado de: Materiales cerámicos, ladrillos, azulejos, muelas de afilado, tabletas, plásticos | |
| abrasivos | 58–62 |
| Herramientas para laminado de roscas | 58–62 |
| Herramientas para estampado en frío | 56–60 |
| Martillos de trituración | 56–60 |
| Bloques de estampado | 56–60 |
| Mandriles para estirado en frío de tubos | 54–60 |
| Calibres, herramientas de medición, columnas guía, casquillos, manguitos, | |
| moletas, boquillas de chorreado con arena | 58–62 |

Propiedades

Características físicas

Templado y revenido a 62 HRC. Características a temperatura ambiente y temperaturas elevadas.

| Temperatura | 20°C | 200°C | 400°C |
|--|---------|-------------------------|-----------|
| Densidad kg/m3 | 7 700 | 7 650 | 7 600 |
| Coeficiente de dilatación térmica – a baja temperatura de revenido por | | | |
| °C a partir de 20°C – a alta temperatura de revenido por | _ | 12,3 x 10 ⁻⁶ | _ |
| °C a partir de 20°C | _ | 11,2 × 10 ⁻⁶ | 12 x 10⁻6 |
| Conductividad térmica W/m °C | 20,0 | 21,0 | 23,0 |
| Módulo de elasticidad MPa | 210 000 | 200 000 | 180 000 |
| Calor específico J/kg °C | 460 | _ | _ |



Características mecánicas

Resistencia a la compresión. Las cifras deben considerarse como aproximadas.

| Dureza HRC | Resistencia a la compresión, Rc0,2 MPa |
|---------------|---|
| 62 | 2200 |
| 60 | 2150 |
| 55 | 1900 |
| 50 | 1650 |

Tratamiento térmico

Recocido blando

Proteger el acero y calentarlo en toda su masa a 850°C. Luego enfriarlo en el horno 10°C por hora hasta 650°C y por último libremente en el aire.

Eliminación de tensiones

Después del desbastado en máquina, debe calentarse la herramienta en toda su masa a 650°C, tiempo de mantenimiento 2 horas. Enfriar lentamente hasta 500°C y después libremente al aire.

Temple

Temperatura de precalentamiento: 650–750°C. Temperatura de austenización: 990–1050°C normalmente 1000–1040°C.

| Temperatura °C | Tiempo de mantenimiento* minutos | Dureza antes del revenido HRC |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| 990 | 60 | aprox. 63 HRC |
| 1010 | 45 | aprox. 64 HRC |
| 1030 | 30 | aprox. 65 HRC |

^{*} Tiempo de mantenimiento = tiempo a la temperatura de temple después de que la herramienta está plenamente calentada en toda su masa

Proteger la herramienta contra la decar-buración y oxidación durante el proceso de temple.


Agentes de enfriamiento

- · Aceite (sólo geometrías sencillas)
- Vacío (gas a alta velocidad)
- · Aire forzado/gas
- Temple escalonado martensítico o lecho fluidizado a 180–500°C, después, enfriar al aire

Nota: Revenir inmediatamente que la herramienta alcance 50–70°C.

Uddeholm Sverker 21 adquiere un temple total en todos los tamaños standard.


DUREZA, TAMAÑO DEL GRANO Y AUSTENITA RETENIDA, EN FUNCION DE LA TEMPERATURA DE AUSTENIZACION



Revenido

Elegir la temperatura de acuerdo con la dureza requerida según el gráfico de revenido. Revenir dos veces con enfriamiento intermedio a temperatura ambiente. Mínima temperatura de revenido 180°C. Tiempo mínimo de mantenimiento de temperatura, 2 horas.


GRAFICO DE REVENIDO



Cambios dimensionales durante el temple


Tratamiento térmico: Temperatura de austenización 1020° C, 30 minutos, enfriar en equipo de vacío con 2 bar de sobrepresión. Probeta $80 \times 80 \times 80$ mm.





Cambios dimensionales durante el revenido

Cambio dimensional %



Nota: Hay que sumar los cambios dimensionales experimentados en el temple y revenido. Toleráncia recomendada 0,15%.

Tratamiento sub-cero

Las piezas que requieran una estabilidad dimensional máxima deberán someterse a tratamiento sub-cero*, para que con el tiempo no experimenten cambios en el volumen. Esto se aplica, por ejemplo, a las herramientas de medición y ciertas piezas de construcción.

Inmediatamente después del temple la pieza se enfriará entre -70 y -80°C durante un tiempo de 3–4 horas, seguido de revenido.


El tratamiento sub-cero confiere un aumento de dureza de 1–3 HRC. Evitar las formas complicadas debido al riesgo de formación de grietas.

Nitruración

La nitruración aporta una superficie dura muy resistente al desgaste y a la erosión. Una superficie nitrurada aumenta también la resistencia a la corrosión. La dureza de la superficie después de la nitruración a una temperatura de 525°C en gas amoniaco será de aprox. 1250 HV₄.

| Temperatura | Tiempo de | Profundidad |
|----------------|-------------|-------------|
| de nitruración | nitruración | de la capa |
| °C | horas | mm, aprox. |
| 525 | 20 | 0,25 |
| 525 | 30 | 0,30 |
| 525 | 60 | 0,35 |

La Nitrocarburación se realiza en un baño de sales especial a 570°C. Tiempo de mantenimiento: normalmente 2 horas. Da una dureza superficial de aprox. 950 HV $_1$. El espesor de capa es de 10–20 μ m. Estas cifras se refieren a material templado y revenido.



Matriz progresiva fabricada con Uddeholm Sverker 21 para la producción de series largas de una complicada pieza troquelada.

^{*} En algunas ocasiones se utiliza también un envejeci miento a 110–140°C durante 25–100 horas.

Recomendaciones sobre mecanizado

Los parámetros de corte que se encuentran a continuación deben ser considerados como valores guía. Estos valores deberán adaptarse a las condiciones locales existentes.

Torneado

| Parámetros de corte | Torneado con metal duro Torneado de Torneado desbaste fino | | Torneado con acero rápido Torneado fino |
|---|---|----------|--|
| Velocidad de corte (v _c) m/min. | 100–150 | 150–200 | 12–15 |
| Avance (f) mm/r | 0,2–0,4 | 0,05-0,2 | 0,05–0,3 |
| Profundidad de corte (a _p) mm | 2–4 | 0,5–2 | 0,5–2 |
| Mecanizado grupo ISO | K15-K20* | K15-K20* | _ |

^{*} Utilice una herramienta revestida Al_2O_3 resistente al desgaste

Fresado

FRESADO FRONTAL Y AXIAL

| Parámetros de corte | Fresado con metal duro Fresado de Fresado desbaste en fino | | | |
|--|--|------------|--|--|
| Velocidad de corte (v _c) m/min. | 90–130 | 130–180 | | |
| Avance (f _z) mm/diente | 0,2–0,4 | 0,1–0,2 | | |
| Profundidad de corte (a _p) mm | 2–4 | -2 | | |
| Mecanizado grupo ISO | K20*, P20* | K20*, P20* | | |

^{*} Utilice una herramienta revestida Al_2O_3 resistente al desgaste

FRESADO DE ACABADO

| | Tipo de fresa | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Parámetros de corte | Metal duro integral | Insertado metal duro | Acero rápido |
| Velocidad de corte (v _c) m/min. | 70–100 | 80–110 | 12–17¹) |
| Avance (f _z) mm/diente | 0,03-0,22) | 0,08-0,22) | 0,05-0,352) |
| Mecanizado grupo ISO | _ | K15–K20 ³⁾ | _ |

 $^{^{1)}\,}$ Para fresas de acero rápido recubiertos v_c =25–30 m/min.

Taladrado

TALADRADO CON BROCAS DE ACERO RAPIDO

| Diámetro de la broca Ø mm | Velocidad de corte (v _c) m/min. | Avance (f) mm/r |
|---------------------------------|--|--------------------|
| – 5 | 10–12* | 0,05–0,10 |
| 5–10 | 10–12* | 0,10–0,20 |
| 10–15 | 10–12* | 0,20–0,25 |
| 15–20 | 10–12* | 0,25–0,30 |

^{*} Para brocas de acero rápido recubiertos $v_c = 18-20 \text{ m/min.}$

TALADRADO CON BROCAS DE METAL DURO

| | Tipo de broca | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--|--|
| Parámetros de corte | Metal duro insertado | Metal duro solido | Taladro con canales de refrigeración ¹⁾ | |
| Velocidad de corte (v _c) m/min. | 130–150 | 70–90 | 35–45 | |
| Avance (f _z) mm/r | 0,05-0,252) | 0,10-0,253) | 0,15-0,254) | |

¹⁾ Broca con punta reemplazable o de carburo soldada

Rectificado

A continuación damos unas recomendaciones generales sobre muelas de rectificado, pueden obtener más información en el catálogo de Uddeholm «Rectificado de Acero para Herramientas».

| Tipo de rectificado | Muelas reco Estado recocido blando | mendadas Estado templado |
|----------------------------------|--|--|
| Rectificado frontal | A 46 HV | B151 R75 B3 ¹⁾ A 46 GV ²⁾ |
| Rectificado fronta por segmentos | A 24 GV | 3SG 36 HVS ²⁾ A 36 GV |
| Rectificado cilíndrico | A 46 KV | B126 R75 B3 ¹⁾ A 60 KV ²⁾ |
| Rectificado interno | A 46 JV | B126 R75 B3 ¹⁾ A 60 HV |
| Rectificado de perfil | A 100 LV | B126 R100 B6 ¹⁾ A 120 JV ²⁾ |

 $^{^{1)}}$ Muelas de rectificado CBN recomendadas principalmente

²⁾ Dependiendo del tipo de fresado y diámetro de corte

 $^{^{3)}}$ Utilice una herramienta revestida Al_2O_3 al desgaste

²⁾ Avance diámetro de la broca 20–40 mm

³⁾ Avance diámetro de la broca 5-20 mm

⁴⁾ Avance diámetro de la broca 10-20 mm

 $^{^{2)}}$ Muelas de Al_2O_3

Soldadura

Se pueden obtener buenos resultados al soldar un acero para herramientas si se toman las precaciones necesarias durante la operación de soldadura (temperatura de trabajo elevada, preparación de la junta, elección de los consumibles y buen procedimiento de soldadura). Si la herramienta debe ser pulida o fotograbada debe utilizarse un electrodo que tenga la misma composición.

| Metodo de soldadura | Temperatura de trabajo | Material de soldadura | Dureza después de soldadura |
|------------------------|---------------------------|--|---|
| MMA | 200–250°C | Inconel Typ 625 UTP 67S Castolin EutecTrode 2 Castolin EutecTrode 6 | 280 HB 55–58 HRC 56–60 HRC 59–61 HRC |
| TIG | 200–250°C | Inconel Typ 625 UTPA 73G2 UTPA 67S UTPA 696 Castotig 45303VV | 280 HB 53–56 HRC 55–58 HRC 60–64 HRC |

Mecanizado por electroerosión (EDM)

Si la electroerosión se efectúa en material templado y revenido, deberá darse a la herramienta un revenido adicional a aprox. 25°C por debajo de la temperatura de revenido anterior.


Información adicional

Póngase en contacto con la oficina local de Uddeholm para obtener una mayor información sobre la selección, tratamiento térmico, aplicaciones y disponibilidad de los aceros de Uddeholm para herramientas así como la publicación «Aceros para Utillajes de Estampación».

Cuadro comparativo del acero de Uddeholm para aplicaciones de trabajo en frío

Propiedades del material y resistencia a los mecanismos de fallo

| Calidad Uddeholm | Dureza/ Resistencia a la deforma- ción plástica | Mecani- bilidad | Rectifica- bilidad | Estabilidad dimensional | Resisten Desgaste abrasivo | cia al Desgaste adhesivo | Resistencia a Ductilidad/ resistencia a melladuras | la rotura por Tenacidad/ grandes roturas |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|
| ARNE | | | | | | | | |
| CALMAX | | | | | | | | |
| CALDIE (ESR) | | | | | | | | |
| RIGOR | | | | | | | | |
| SLEIPNER | | | | | | | | |
| SVERKER 21 | | | | | | | | |
| SVERKER 3 | | | | | | | | |
| VANADIS 4 EXTRA | | | | | | | | |
| VANADIS 6 | | | | | | | | |
| VANADIS 10 | | | | | | | | |
| VANADIS 23 | | | | | | | | |
| VANCRON 40 | | | | | | | | |



El Proceso Convencional de Fabricación del Acero para Utillajes

El material base o de inicio para fabricar nuestro acero para utillaje es seleccionado cuidadosamente a partir de acero reciclable de alta calidad. Juntamente con ferro-aleaciones y creadores de escoria, el acero reciclable es fundido en un horno de arco eléctrico. El acero fundido es entonces vertido en un crisol.

A continuación, la unidad de desescoriado elimina los elementos impuros ricos en oxigeno y después de la desoxidación, son llevados a cabo el ajuste de la aleación y calentamiento del baño del acero en el horno de crisol. La desgasificación al vacío elimina elementos como el hidrógeno, nitrógeno y el azufre.

En la fundición vertical, los moldes ya preparados se rellenan desde el crisol con un flujo controlado de acero fundido. Desde aquí, el acero puede ir directamente a nuestra planta de laminación o a la forja, para convertirse en dimensiones redondas o barras planas.

TRATAMIENTO TERMICO

Antes de realizar el suministro del acero, todas las barras están sujetas a una operación de tratamiento térmico, tanto de recocido como de temple y revenido. Estos procesos aportan al acero el equilibrio adecuado entre dureza y tenacidad.

MECANIZADO

Antes de que el material este finalizado y colocado en el stock, también desbastamos los perfiles de las barras hasta su exacta dimensión y tolerancia requerida. En el último mecanizado en grandes dimensiones, la barra de acero gira contra un utillaje de corte fijo. En el descortezado de pequeñas dimensiones el utillaje de corte gira alrededor de la barra.

A fin de salvaguardar nuestra calidad y garantizar la integridad del acero para utillajes, realizamos tanto una inspección en la superficie como una inspección ultrasónica en todas las barras. Eliminamos después las puntas de las barras y cualquier defecto que se haya podido encontrar durante la inspección.



Una red mundial de alta calidad

UDDEHOLM está presente en los cinco continentes. Por éste motivo, podrá encontrar nuestro acero para utillajes y un servicio de asistencia local allí dónde se encuentre. ASSAB es nuestra propia subsidiaria y también nuestro canal de ventas exclusivo, que representa a Uddeholm en la zona Asia Pacifico. Juntos hemos afianzado nuestra posición de liderazgo mundial en el suministro de material para utillajes.





UDDEHOLM es el primer proveedor mundial de material para utillajes. Hemos logrado esta posición con el trabajo diario para nuestros clientes. Gracias a nuestra larga tradición, en la investigación y en desarrollo de productos, Uddeholm es una compañía equipada para hacer frente a cualquier problema que se presente relacionado con el utillaje. Esta labor presenta grandes retos, pero nuestro objetivo es claro: ser su primer colaborador y suministrador de acero para utillajes.

Estamos presentes en todos los continentes, lo que garantiza un mismo nivel de alta calidad a todos nuestros usuarios allí donde se encuentren. ASSAB es nuestra propia subsidiaria, representando a Uddeholm siendo su canal exclusivo de ventas en la zona Asia Pacifico. Juntos afianzamos nuestra posición de liderazgo mundial en el suministro de material para utillajes. Operamos en todo el mundo, por ésta razón siempre tendrá cerca a un representante de Uddeholm o ASSAB en caso de que necesite asesoramiento o ayuda. Para nosotros es una cuestión de confianza, tanto en nuestras relaciones a largo plazo como en el desarrollo de nuevos productos. La confianza es algo que se gana día a día.

Para más información, por favor visite www.uddeholm.com / www.assab.com o nuestra página web local.





PROBLEMS AUTOMOTIVE